


Схема подключения штатного головного устройства CHR-3612 для автомобиля Honda Civic



Самые распространенные ошибки подключения

1. Провод подключения ТВ-тюнера вставляют в магнитоу и подают питание.
В этом случае сгорает процессор магнитоу.
2. Подают питание на провод «TV-CONT» идущий к ТВ-тюнеру.
В этом случае сгорает процессор ТВ-тюнера.

Внимание: провод «TV-CONT» выходящий из головного устройства может быть подключен только к проводу «TV-CONT» ТВ тюнера.



сгоревший процессор магнитолы